

МАШН.684222.00174





Рис. 1



1 Размеры для справок.

2 Таблица исполнений – см. лист 3.

3 Обозначения выводов показано условно. Для подключения использовать обозначения выводов на плате статора.

					МАНП.684222.001 ГЧ										
Rev.B				24.06.2022	Статор Габаритный чертеж					Лист.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									См. табл.		—
Разраб.															
Пров.															
Т.контр.															
Н.контр.										Лист	1	Листов	3		
Утв.										KUB 					

Обозначение выводов:

U, V, W – питание фаз статора

HU, HV, HW – сигналы датчиков Холла

+5V, 0V – питание датчиков Холла

T_-, T_+ – датчик температуры

SHLD – экраны кабелей

Копировал

Формат А3

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

МАНП.684222.001 ГЧ





Рис. 2



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МАНП.684222.001 ГЧ	Лист
Копировал	2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

МАНП.684222.001 ГЧ							
Обозначение	Код	A, мм	B, мм	C, мм	Масса, кг	Рис.	
МАНП.684222.001	JCM69x18S-25,1-H0-T1	19,2	33,7	37,7	0,225	1	
-03	JCM69x18P-12,6-H0-T1						
-04	JCM69x35S-48,8-H0-T1	36,2	50,7	54,7	0,395		
-01	JCM69x35P-24,4-H0-T1						
-02	JCM69x10S-13,9-H0-T1	11,2	25,7	29,7	0,150		
-05	JCM69x10P-7-H0-T1						
-10	JCM69x18S-25,1-H1-T1	19,2	33,7	37,7	0,225	2	
-13	JCM69x18P-12,6-H1-T1						
-14	JCM69x35S-48,8-H1-T1	36,2	50,7	54,7	0,395		
-11	JCM69x35P-24,4-H1-T1						
-12	JCM69x10S-13,9-H1-T1	11,2	25,7	29,7	0,150		
-15	JCM69x10P-7-H1-T1						