


Обозначение выводов:

U, V, W – питание фаз статора  
HU, HV, HW – сигналы датчиков Холла  
+5V, 0V – питание датчиков Холла  
T-, T+ – датчик температуры  
SHLD – экраны кабелей

3 Обозначение выводов показано условно. Для подключения использовать обозначения выводов на плате статора

Рис. 1



1 Размеры для справок.  
2 Таблица исполнений – см. лист 3.

|                    |       |          |          |       |        |                   |  |           |           |         |
|--------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------------------|--|-----------|-----------|---------|
| MANP.684222.013 ГЧ |       |          |          |       | Статор |                   |  | Лист      | Масса     | Масштаб |
| Rev.С              | Изм.  | Лист     | № докум. | Подп. | Дата   | Габаритный чертеж |  |           | См. табл. | –       |
| Разраб.            | Пров. | Т.контр. | Н.контр. | Утв.  |        | Лист 1            |  |           | Листов 3  |         |
|                    |       |          |          |       | KUB    |                   |  | Формат А3 |           |         |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

МАНП.684222.013 ГЧ





Рис. 2



|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

МАНП.684222.013 ГЧ

Копировал

Формат А3

|      |
|------|
| Лист |
| 2    |

ИЗМЕНЕНИЯ

| Обозначение     | Код                  | A, мм | B, мм | C, мм | Масса, кг | Рис. |
|-----------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------|------|
| МАНП.684222.013 | JCM85x26P-27,4-H0-T1 | 27,3  | 41,9  | 45,9  | 0,49      | 1    |
| -03             | JCM85x26S-54,9-H0-T1 |       |       |       |           |      |
| -01             | JCM85x13P-13,7-H0-T1 | 14,3  | 28,9  | 32,9  | 0,34      |      |
| -04             | JCM85x13S-27,4-H0-T1 |       |       |       |           |      |
| -02             | JCM85x35P-37-H0-T1   | 36,3  | 50,9  | 54,9  | 0,60      |      |
| -05             | JCM85x35S-73,9-H0-T1 |       |       |       |           |      |
| -10             | JCM85x26P-27,4-H1-T1 | 27,3  | 41,9  | 45,9  | 0,49      | 2    |
| -16             | JCM85x26S-54,9-H1-T1 |       |       |       |           |      |
| -11             | JCM85x13P-13,7-H1-T1 | 14,3  | 28,9  | 32,9  | 0,34      |      |
| -14             | JCM85x13S-27,4-H1-T1 |       |       |       |           |      |
| -12             | JCM85x35P-37-H1-T1   | 36,3  | 50,9  | 54,9  | 0,60      |      |
| -15             | JCM85x35S-73,9-H1-T1 |       |       |       |           |      |

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

МАНП.684222.013 ГЧ

Лист  
3

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Подп. и дата

Копировал

Формат А4